Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja zawiadamia, że:

w dniu **10 stycznia 2019 r.** w godz. **od 08.00 do 10.30**
i w dniu **11 stycznia 2019 r. w godz. od 08.00 do 10.30 i w godz. od 15.00 do 17.30**
planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych Źrebce 2, 3, 4, 5;

w dniu **12 stycznia 2019 r.** w godz. **od 08.00 do 10.30**
i w dniu **14 stycznia 2019 r. w godz. od 13.30 do 16.00**
planowane jest wyłączenie stacji transformatorowej Sułowiec 6;

w dniu **12 stycznia 2019 r.** w godz. **od 08.00 do 10.30** i w godz. **od 16.00 do 17.30,**
i w dniu 14 stycznia 2019 r. w godz. od 13.30 do 16.00
planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych Sąsiadka 1, 2;

PGE Dystrybucja S.A.
Centrum Dyspozytorskie
w Zamościu

Z-ca Kier. Obszarowego Centrum
Dyspozytorskiego
/-/ **Kazimierz Obuchowski**